


## تايمر ستاره-مثليث با تغذيه آزاد و ابعاد كمپكت عرض ۴۲ \* ارتفاع ۳۸ ميليمتر

## ویژگی ها:

- \* رنج گسترده منبع تغذيه 100-240VAC 50/60Hz , 24-240VDC
- \* رنج گسترده زمان تنظيمي و زمان سوييچينگ T1 (زمان تنظيمي): قابل تنظيم از ۰.۵ تا ۱۰۰ ثانيه
- \* T2 (زمان سوييچينگ): قابل تنظيم بين ۰.۱ ، ۰.۵ ، ۰.۲ ، ۰.۳ ، ۰.۴ ، ۰.۵ ثانيه
- \* قابليت نصب روی ريل DIN با استفاده از سوکت مخصوص (PS-M8) با عرض ۴۱ ميليمتر
- \* نصب و نگهداري آسان با استفاده از براكت مخصوص DIN به ابعاد ۴۸\*۴۸ ميليمتر
- \* کاربرد: راه اندازی موتورهای ظرفیت بالا



**!** لطفا پيش از استفاده دفترچه راهنمای فارسي را به منتظر ايمشي مطالعه نمائيد.



## اطلاعات سفارش:

منبع تغذيه	4	100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC universal
عملکرد تايمر	SD	نوع ستاره-مثليث
تعداد پين	8	نوع ۸ پين
آيتم	ATS	تايمر آنانالوگ کوچک


\* سوکت های (PG-08, PS-08N, PS-M08) فروش جداگانه اند.

## مشخصات:

مدل	ATS8SD-4				
فانکشن	تايمر ستاره-مثليث				
RNG تنظيم زمان کنترل	۰ تا ۱۰۰ ثانие (حداکثر زمان)				
منبع تغذيه	100-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC universal				
RNG ولتاژ مجاز	۹۰ تا ۱۱۰ درصد ولتاژ نامي				
توان مصرفی	Max. 3VA (100-240VAC), Max. 1.5W (24-240VDC)				
زمان بازگشت	Max. 100ms				
عملکرد زمانی	شروع با وصل تغذيه				
خروجي کنترلي	<table border="1"> <tr> <td>نوع کناتاكت</td> <td>کناتاكت مثلث (1a): SPST (1a)</td> </tr> <tr> <td>ظرفيت کناتاكت</td> <td>250VAC 3A</td> </tr> </table>	نوع کناتاكت	کناتاكت مثلث (1a): SPST (1a)	ظرفيت کناتاكت	250VAC 3A
نوع کناتاكت	کناتاكت مثلث (1a): SPST (1a)				
ظرفيت کناتاكت	250VAC 3A				
سیکل عمر	حداقل ۱۰ ميليون بار کارکرد				
رله	(بار اهمي ۱۰۰ هزار بار کارکرد)				
خطاي تكرار	Max. $\pm 0.2\%$ $\pm 10ms$				
خطاي تنظيم ستاره	Max. $\pm 5\%$ $\pm 50ms$				
خطاي ولتاژ	Max. $\pm 0.5\%$				
خطاي دما	Max. $\pm 2\%$				
خطاي زمان سوييچينگ ستاره مثليث	Max. $\pm 25\%$				
مقاومت عايقي	100 مگا اهم (تحت ولتاژ 500VDC)				
تحمل دي الکترويک	2000VAC 50/60Hz به مدت 1 دقيقه				
مقاومت در برابر نويز	+2KV نويز موج مربعی با پهنه اي پالس 1 ميكروثانیه به وسیله شبیه ساز نويز				
لرزش	<table border="1"> <tr> <td>مکانیکی</td> <td>0.75 ميليمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (برای 1 دقيقه) و در راستاي محور X,Y,Z به مدت 1 ساعت</td> </tr> <tr> <td>خوابی</td> <td>0.5 ميليمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (برای 1 دقيقه) و در راستاي محور X,Y,Z به مدت 10 دقيقه</td> </tr> </table>	مکانیکی	0.75 ميليمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (برای 1 دقيقه) و در راستاي محور X,Y,Z به مدت 1 ساعت	خوابی	0.5 ميليمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (برای 1 دقيقه) و در راستاي محور X,Y,Z به مدت 10 دقيقه
مکانیکی	0.75 ميليمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (برای 1 دقيقه) و در راستاي محور X,Y,Z به مدت 1 ساعت				
خوابی	0.5 ميليمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (برای 1 دقيقه) و در راستاي محور X,Y,Z به مدت 10 دقيقه				
شوك	<table border="1"> <tr> <td>مکانیکی</td> <td>0.3 متر بر مجذور ثانیه (تقريبا 30G) در راستاي محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه</td> </tr> <tr> <td>خوابی</td> <td>100 متر بر مجذور ثانیه (تقريبا 10G) در راستاي محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه</td> </tr> </table>	مکانیکی	0.3 متر بر مجذور ثانیه (تقريبا 30G) در راستاي محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه	خوابی	100 متر بر مجذور ثانیه (تقريبا 10G) در راستاي محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه
مکانیکی	0.3 متر بر مجذور ثانیه (تقريبا 30G) در راستاي محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه				
خوابی	100 متر بر مجذور ثانیه (تقريبا 10G) در راستاي محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه				
محيط	<table border="1"> <tr> <td>دمای محيط</td> <td>-۱۰ تا ۵۵ درجه سانتي گراد، انبار: -۲۵ تا ۶۵ درجه سانتي گراد</td> </tr> <tr> <td> رطوبت محيط</td> <td>۳۵ تا ۸۵٪، انبار ۲۵ تا ۸۵٪ رطوبت نسبی</td> </tr> </table>	دمای محيط	-۱۰ تا ۵۵ درجه سانتي گراد، انبار: -۲۵ تا ۶۵ درجه سانتي گراد	رطوبت محيط	۳۵ تا ۸۵٪، انبار ۲۵ تا ۸۵٪ رطوبت نسبی
دمای محيط	-۱۰ تا ۵۵ درجه سانتي گراد، انبار: -۲۵ تا ۶۵ درجه سانتي گراد				
رطوبت محيط	۳۵ تا ۸۵٪، انبار ۲۵ تا ۸۵٪ رطوبت نسبی				
تأييديه	CE, UL				
متعلقات	براكت				
وزن	تقريبا ۷۲ گرم				

\* مقاومت محطي در شرایط عاري از يخ زدگی و چگالش اندازه گيري شده است.




## اتصالات:





منبع تغذیه: 100-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC universal

## ابعاد:

\* پنل برش خورده




براکت



سوکت ۸ پین: (فروش جداگانه)  
\* به صفحه G-19 مراجعه کنید.

(A)	سنسورهای نوری
(B)	سنسورهای فیبر نوری
(C)	سنسورهای محیط/درب
(D)	سنسورهای مجاورتی
(E)	سنسورهای فشار
(F)	انکودرهای چرخشی
(G)	کانکتورها / سوکت ها
(H)	کنترلهای دما
(I)	/SSR کنترل کننده های توان
(J)	شمارنده ها
(K)	تایмер ها
(L)	پنل های اندازه گیری
(M)	اندازه گیرهای دور اسرعت/پالس
(N)	نمایشگرها
(O)	کنترل کننده حسگر
(P)	منابع تغذیه سوییچینگ
(Q)	موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R)	پنل های منطقی / گرافیکی
(S)	تجهیزات شبکه فیلد
(T)	نرم افزار

## تشریح دستگاه:




## ■ رنج زمان:

### ۱- زمان T1 (زمان تنظیمی)

رنج زمان	واحد زمان	رنج زمان تنظیمی
5	ثانیه	0.5 to 5sec
10		1 to 10sec
50		5 to 50sec
100		10 to 100sec


### ۲- زمان T2 (زمان سوییچینگ ستاره مثلث) (واحد: میلیمتر)

قسمت نمایش زمان سوییچینگ	0.05S	0.1S	0.2S	0.3S	0.4S	0.5S
زمان سوییچینگ ستاره مثلث	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5



## ■ عملکرد:

با اعمال تغذیه، کنتاکت ستاره وصل می شود. با رسیدن به زمان تنظیمی T1، کنتاکت ستاره قطع شده و کنتاکت مثلث پس از سپری شدن زمان سوییچینگ T2، وصل خواهد شد. در صورت قطع تغذیه کنتاکت ستاره نیز قطع خواهد شد.



\* زمان تنظیمی (زمان عملکرد کنتاکت ستاره):  $T1$

\* زمان سوییچینگ ستاره-مثلث (در حالت وصل بودن تغذیه کنتاکت ستاره و کنتاکت مثلث همزمان قطع هستند):  $T2$

## ■ استفاده صحیح:

- \* تغذیه را با استفاده از سوییچ یا کنتاکت رله به سرعت اعمال کنید. در غیراینصورت ممکن است باعث خطا زمانی یا مشکل در ریست تغذیه به وجود بیاید.
- \* در صورت وصل ماندن تغذیه به مدت طولانی، سیکل عمر تایمر به دلیل گرم شدن بیش از حد قطعات داخلی آن کاهش می یابد.
- \* در صورت DC بودن تغذیه اعمالی، به پلازیته دقت کنید.
- \* هنگام اعمال تغذیه به تایمر، اتصال نشان داده در شکل ۱ ممکن است به دلیل جریان نشستی ناشی از R، C در عملکرد تایمر مشکل ایجاد شود. لطفاً R، C را مطابق شکل ۲ نصب کنید از اشکالات جلوگیری شود.

- \* قبل از شروع عملکرد تایمر زمان های تنظیمی (T1)، رنج زمان یا زمان سوییچینگ (T2) را تنظیم کنید. اگر در حین عملکرد تایمر این مقادیر را تغییر دهید عملکرد تایmer اشتباہ خواهد شد.
- \* از این دستگاه در مکان های زیر استفاده نکنید:

- \* مکان هایی که دما و رهوطوبت محیط بیشتر از مقدار مشخص شده در قسمت مشخصات باشد.

- \* مکان هایی که به دلیل تغییرات دما چگالش رخ می دهد.

- \* مکان هایی که گازهای خورنده و اشتعال را حضور دارند.

- \* مکان هایی که گرد و غبار، روغن یا لرزش و ضربه شدید وجود دارند.

- \* مکان هایی که اسید و قلیای قوی در آنجا استفاده می شود.

- \* مکان هایی که در آن میدان مغناطیسی یا نویز الکتریکی تولید می شود.

